RUBAN INDICATEUR DE STÉRILITÉ

FICHE PRODUIT

Référence : RIS

Ruban indicateur vapeur :
Ce ruban possède des stries blanches qui virent au noir lorsque la stérilisation est bien effectuée :
3 mn à 134 °C ou 15 minutes à 121 °C
19 mm x 50 m

Sordalab .com
15 Av. des grenots - 91150 Etampes
Tel. : +33 (0)1 69 92 26 72 - Fax : +33 (0)1 69 92 26 74 - Email : info@sordalab.com