

# MULTIMÈTRE CALIBRES AUTOMATIQUES 4000 POINTS

Reference : VC88



<b>Reference</b>	VC88
<b>Affichage</b>	4000 points
<b>Tension DC</b>	400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 1000 V
<b>Tension AC</b>	400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 750 V
<b>Courant DC</b>	400 $\mu$ A, 4000 $\mu$ A, 40 mA, 400 mA, 4 A, 10 A
<b>Courant AC</b>	400 $\mu$ A, 4000 $\mu$ A, 40 mA, 400 mA, 4 A, 10 A
<b>Résistance</b>	400 $\Omega$ , 4 k $\Omega$ , 40 k $\Omega$ , 400 k $\Omega$ , 4 M $\Omega$ , 40 M $\Omega$
<b>Capacité</b>	4 nF, 40 nF, 400 nF, 4 $\mu$ F, 40 $\mu$ F, 200 $\mu$ F
<b>Fréquence</b>	100 Hz à 30 MHz
<b>Température</b>	oui
<b>Autres fonctions</b>	Tests de diode et de continuité, maintien des mesures, rétroéclairage, extinction auto.
<b>Alimentation</b>	2 piles AAA (non fournies)
<b>Dimensions</b>	170 x 86 x 35 mm
<b>Masse</b>	290 g
<b>Accessoires</b>	Cordons de mesure et sonde de température