

MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES TRMS

References : PM18C, PM19



Reference	PM18C	PM19
Affichage	6000 points	6000 points
Tension DC	600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 1000 V	600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 1000 V
Tension AC	6 V, 60 V, 600 V, 750 V	6 V, 60 V, 600 V, 750 V
Courant DC	60 μ A, 60 mA, 600 mA, 20 A	60 μ A, 600 μ A, 6 mA, 60 mA, 600 mA, 10 A
Courant AC	60 mA, 600 mA, 20 A	60 μ A, 600 μ A, 6 mA, 60 mA, 600 mA, 10 A
Résistance	600 W, 6 kW, 60 kW, 600 kW, 6 MW, 60 MW	600 W, 6 kW, 60 kW, 600 kW, 6 MW, 60 MW
Capacité	6 nF, 60 nF, 600 nF, 6 μ F, 60 μ F, 600 μ F, 6 mF, 100 mF	6 nF, 60 nF, 600 nF, 6 μ F, 60 μ F, 600 μ F, 6 mF, 100 mF
Fréquence	9,999 Hz à 9,999 MHz	9,999 Hz à 9,999 MHz
Température	de -20°C à 1000°C	de -20°C à 1000°C
Autres fonctions	Tests de diode et de continuité, maintien des mesures, rétroéclairage et LED à l'arrière, extinction auto., tension sans	Tests de diode et de continuité, maintien des mesures, rétroéclairage et LED à l'arrière, extinction auto., tension sans

	contact	contact
Alimentation	4 piles AA (non fournies)	4 piles AA (non fournies)
Sécurité	CAT III 1000 V	CAT III 1000 V
Dimensions	194 x 90 x 55 mm	194 x 90 x 55 mm
Masse	380 g	580 g
Accessoires	Cordons de mesure et sonde de température	Cordons de mesure et sonde de température
Calibres	Manuels	Automatique