


# PRESSURE SENSORS

References : CAPTPRES, CAPTPRESDP



Reference	Type de mesure	Plage de mesure	Précision	Alimentation
CAPTPRES	Pression absolue	0 à 700 kPa	± 2,5 %	5 V DC
CAPTPRESDP	Pression différentielle	0 à 500 kPa	± 2,5 %	5 V DC